




Zpráva o TV kontrole stoky č.: 1

Datum 25.08.2006

PSČ	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
	BRNO-MĚSTO	1008195	1008193	
Ulice	Kazeta číslo	Materiál	Profil/DN	Druh kanalizace
ul.SLOVÁKOVA		beton	vejčitý/300/450	Kanalizace jednotná
Zadavatel	Zást.dodavatele	Směr prohlídky	Označení úseku	Rok stavby
BRNO	SENKO	proti	1008195/1008193	

Šachta č.: 1008195	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:174	Snímek č.: Foto Snímek	Video	Klas.
	0.00	(HA) Začátek úseku, šachta Š1008195			0:00:16	
	0.60	(PA) Začátek trouby			0:00:02	
	2.16	(C---) Koroze, celý obvod			0:00:35	3
	3.68	(S--O) Připojka (výsek), zhora			0:00:59	3
	5.88	(S--R) Připojka (výsek), zprava			0:01:31	3
	6.57	(C---) Koroze, celý obvod			0:01:56	3
	7.70	(S--L) Připojka (výsek), zleva			0:02:14	5
	9.91	(S--O) Připojka (výsek), zhora			0:02:45	4
	11.97	(S--O) Připojka (výsek), zhora, Nezapravená			0:03:25	3
	13.08	(C---) Koroze, celý obvod			0:06:05	3
	14.02	(S--O) Připojka (výsek), zhora, Nezapravená			0:06:23	3
	19.72	(HF-U) Výčnělek, pevná usazenina, dole, Beton			0:07:08	2
	22.27	(S--O) Připojka (výsek), zhora, Nezapravená			0:07:37	3
	22.27	(HF-U) Výčnělek, pevná usazenina, dole, Beton - Konec			0:08:05	
	23.57	(S--O) Připojka (výsek), zhora, Nezapravená			0:08:33	3
	24.46	(S--O) Připojka (výsek), zhora, Nezapravená			0:08:58	4
	25.88	(HF-U) Výčnělek, pevná usazenina, dole, Beton			0:09:28	2
	26.74	(S--L) Připojka (výsek), zleva			0:09:51	5
	29.47	(HF-U) Výčnělek, pevná usazenina, dole, Beton / Voloun - RUČNÍ ČISTĚNÍ !!!			0:10:39	2
	29.47	(TVS) Kamera nemůže dále (Stop), Zmenšený profil !!!!			0:10:55	

 Zkontrolovaná délka
29.47