



Do datové schránky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 25.08.2026

NAŠE ZNAČKA
BVK/15467/2026

VYŘIZUJE / LINKA



BRNO
7.9.2026

VĚC

Poskytnutí informací na žádost dle z.č. 106/1999 Sb.

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „společnost BVK“) obdržela dne 6.8.2026 žádost shora uvedené žadatelky o poskytnutí informací týkajících se opravou kanalizace na ulici Slovákova v Brně. Dne 13.8.2026 společnost BVK poskytla žadatelce informace společně s požadovanými či relevantními dokumenty.

Dne 25.8.2026 obdržela společnost BVK další žádost shora uvedené žadatelky o poskytnutí informací a dokumentů týkajících se opravy kanalizace na ulici Slovákova v Brně.

Součástí dokumentu, který obsahoval žádost o informace ze dne 25.8.2026, byla i část nazvaná „*naléhavý podnět k technickému prověření*“. Společnost BVK si níže dovoluje nad rámec poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vyjádřit se k předmětnému podnětu a poskytnout žadatelce bližší informace o dané situaci.

Stávající kanalizace BET DN 300/450 pochází z roku 1902 a její stavebně-technický stav je klasifikován stupněm 2, tedy jako havarijní. Projekt řeší její celkovou opravu ve stávající trase otevřeným výkopem, včetně výměny domovních kanalizačních přípojek ve veřejné části.

Před domem Slovákova 5 se přímo pod předmětným stromem nacházejí dvě kanalizační přípojky.

Poloha stromu je v rozporu s ČSN 73 6005 a s Nařízením statutárního města Brna č. 14/2024 resp. jeho přílohou č. 1 týkající se vzdálenosti stromů od podzemních sítí. Strom zasahuje do prostoru nezbytného pro jejich obnovu i budoucí údržbu.

Navržené řešení bylo zpracováno odborným projektantem a projednáno mimo jiné s Veřejnou zelení města Brna, Kanceláří architekta města Brna a příslušným orgánem ochrany přírody. Kácení bylo pravomocně povoleno a současně byla uložena náhradní výsadba dvou ambroňů západních.

K žádosti o kamerovou prohlídku kanalizační přípojky:

Dne 25. 8. 2006 byla provedena kamerová prohlídka hlavní stoky mezi šachtami 1008195 a 1008193 (tj. úsek před objektem Slovákova č.o. 5). Při této prohlídce byla kontrolována zaústění jednotlivých přípojek. Samostatná kamerová prohlídka přípojky byla provedena dne 7.9.2026.

Výměny přípojky nevychází z jedné izolované závady, ale z celkové obnovy 124 let starého kanalizačního systému který je v havarijním stavu. Samostatná kamerová prohlídka každé přípojky není podmínkou pro jejich výměnu v rámci opravy stoky.



K žádosti o prověření skutečné nezbytnosti úplné výměny kanalizační přípojky:

Ponechání krátkého původního úseku pod stromem není technicky vhodné řešení. Uprostřed nově opravené přípojky by zůstal původní nepřístupný úsek, který by bylo nutné z obou stran napojit na nové potrubí. Vznikla by další nápojná místa a budoucí oprava tohoto úseku by byla opět znemožněna přítomností stromu.

Cílem opravy je odstranění původních poruchových částí a provedení technicky ucelené obnovy, nikoli zachování nejslabšího úseku systému právě v nejhůře přístupném místě.

Případná porucha ponechaného úseku by navíc vyžadovala nový zásah do obnovených komunikačních ploch, případně ještě v jejich záruční době (komunikace, parkovacích stání, chodníku) při vyloučení dopravy osobní i MHD.

K možnosti zachování a přepojení přípojky v jiném místě:

Vyústění kanalizace z domu představuje pevný výchozí bod. Přesunutí místa napojení do stoky by vyžadovalo šikmé nebo zalomené vedení nové části přípojky a vytvoření dalších spojů.

Takové řešení neodpovídá technickým požadavkům provozovatele dle ČSN 75 6101 a Standardů pro kanalizační zařízení města Brna, kanalizační přípojka má být vedena kolmo na stoku a v přímé trase bez směrových a výškových lomů.

Předmětný strom se nachází přímo nad dvěma kanalizačními přípojkami, tedy v jejich ochranném a manipulačním území. Jeho poloha znemožňuje standardní přístup k přípojkám, tedy jejich opravu.

K možnosti jiného lokálního nebo bezvýkopového technického řešení:

Možnost lokálního či bezvýkopového řešení byla posouzena. Protlak či štola je vzhledem ke dvěma souběžným přípojkám technicky nevhodný, pracovní prostor ražby či chráničky nezaručuje prostup mimo kořenový systém a zachování stromu.

Níže poskytujeme informace k jednotlivým bodům žádosti o informace ze dne 25.8.2026:

1. *Byla u kanalizační přípojky vedoucí v kořenovém prostoru jinanu před domem č. 354/5 provedena kamerová prohlídka? Pokud ano, žádám o sdělení data jejího provedení a o poskytnutí protokolu, zprávy, obrazové dokumentace či jiného existujícího výstupu. Pokud existuje videozáznam, prosím o jeho poskytnutí, případně o sdělení způsobu, jakým je možné se s ním seznámit.*

Samostatná kamerová prohlídka předmětné přípojky provedena nebyla. Dne 25.8.2006 byla provedena TV prohlídka hlavní stoky na ulici Slovákova v Brně včetně prohlídky zaústění jednotlivých přípojek. Přílohou poskytujeme Zprávu o TV kontrole stoky ze dne 25.8.2006. Dne 7.9.2026 byla provedena samostatná kamerová prohlídka přípojky. S videozáznamem z prohlídky hlavní stoky na ulici Slovákova v Brně i s videozáznamem z následné samostatné prohlídky přípojky je možné se seznámit v sídle společnosti BVK na adrese Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno. Pro účely sjednání případného termínu návštěvy kontaktujte: [REDACTED].

2. *Žádám o poskytnutí existujícího dokumentu nebo odborného podkladu, na jehož základě bylo rozhodnuto, že konkrétní kanalizační přípojku pod stromem je nezbytné vyměnit.*

Samostatný dokument posuzující pouze technický stav konkrétní přípojky pod stromem nebyl zpracován.

Podkladem pro její výměnu je projektová dokumentace stavby „Brno, Slovákova – oprava kanalizace“, (jejíž relevantní části ve vztahu ke kolizi s předmětným stromem společnost BVK poskytla žadatelce již k žádosti ze dne 6.8.2026) ve které je navržena kompletní oprava kanalizace v havarijním stavu z roku 1902 ve stávající trase včetně opravy stávajících přípojek ve veřejné části.

3. *Žádám o poskytnutí relevantní části projektové dokumentace, která zachycuje stávající a navrhovanou trasu přípojky, její hloubku, sklon, místo napojení na kanalizační stoku a polohu ve vztahu ke stromu.*

Relevantní údaje jsou obsaženy ve výkresové části projektové dokumentace (situace kanalizace, dopravní situace) a v listech kanalizačních přípojek (kanalizační přípojka č. 1 a č. 2 Slovákova č.o. 5).

Výškové uspořádání vychází ze známého místa napojení do stoky a z předpokládaného vyústění z nemovitosti. Projekt stanovuje, že přesná poloha a výškové uspořádání stávajících přípojek budou před realizací ověřeny kopanými sondami.

Přesnou polohu nelze bez odkrytí považovat za definitivně ověřenou. Kolize se stromem je nicméně jednoznačná.

4. *Žádám o poskytnutí existujících dokumentů, zápisů, stanovisek nebo částí projektové dokumentace, v nichž byla posuzována možnost:*
- *ponechání funkčního úseku přípojky v kořenovém prostoru stromu,*
 - *jejího napojení na novou kanalizaci v jiném místě,*
 - *použití lokálního nebo bezvýkopového řešení.*

Poloha předmětného stromu je v rozporu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání vedení technického vybavení) a s Nařízením statutárního města Brna č. 14/2024 resp. jeho přílohou č. 1 týkající se vzdálenosti stromů od podzemních sítí.

Společnost BVK v tomto smyslu odkazuje na zápisy z jednání, které byly žadatelce poskytnuty již k žádosti ze dne 6.8.2026, a které dokládají projednání výsledného technického řešení. Samostatná variantní studie zaměřená na ponechání části přípojky pod stromem, její přepojení v jiném místě, protlak nebo štolování zpracována nebyla.

5. *Žádám o sdělení, kdo je odpovědným projektantem této části stavby a kdo je oprávněn rozhodnout o případné změně technického řešení během realizace.*


Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost DUIS s.r.o., IČO: 479 16 311. O změně technického řešení může rozhodnout stavebník (společnost BVK).

6. *Žádám o sdělení, zda již byl stanoven konkrétní termín pokácení uvedeného stromu, a pokud ano, na jaké datum.*

Konkrétní termín pokácení předmětného stromu dosud stanoven nebyl.

V Brně dle data elektronického podpisu

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



Přílohy:

- Zpráva o TV kontrole stoky ze dne 25.8.2006
- situace kanalizace
- dopravní situace
- listy kanalizačních přípojek – kanalizační přípojka č. 1 Slovákova č.o. 5 a kanalizační přípojka č. 2 Slovákova č.o. 5