

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: **Brno, Slovákova**
Oprava kanalizace

Název akce: **INVENTARIZACE ZELENĚ**

Místo stavby: ul. Slovákova
katastrální území: Brno střed
Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Zpracovatel inventarizace zeleně: 

Projektant akce: DUIS s.r.o.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
duis@duis.cz

Stupeň dokumentace: DSP, PS

2. ROZSAH, ZPŮSOB INVENTARIZACE A OCENĚNÍ

Před rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na ulici Slovákově byla provedena inventarizace a ocenění dřevin. Zinventarizovány byly zde všechny stávající dřeviny, které se v blízkosti stavby na veřejných plochách nacházejí z důvodu možného poškození při stavbě, přestože se předpokládá dodržení normy ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Rozsah inventarizace byl určen objednatelem s předáním situace stavby v digitálním formátu.

Stromy byly geodeticky zaměřeny v dodané situaci. Podkladem pro vypracování inventarizace byl vlastní průzkum v terénu. Inventarizované dřeviny byly vyznačeny jednotlivě v situaci v měřítku 1 : 250.

Inventarizace byla provedena v květnu 2019. Celkem bylo vyhodnoceno 10 položek. Jednotlivé položky jsou v situaci označeny pořadovými čísly, která odpovídají pořadovým číslům v inventarizačních tabulkách. U dřevin byl určen rod a druh dřevin latinským a českým názvem. U stromů je uveden průmět koruny, průměr a obvod kmene ve

výšce 1,3 m, výška nasazení koruny, výška stromu a sadovnická hodnota podle pětistupňové stupnice, která vyjadřuje zdravotní stav, celkový vzhled a perspektivu vývoje, přičemž stupeň 1 označuje dřevinu nejkvalitnější. U oceňovaných dřevin je uvedena zvlášť vitalita a zdravotní stav dřevin. V poznámce je případně doplněna další charakteristika dřeviny.

Finanční ocenění bylo provedeno podle Metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR programem Oceňování dřevin ve verzi 2017 v CÚ 2019.

Výsledné hodnoty jednotlivých dřevin jsou uvedeny v příložené tabulce. Podrobné protokoly ocenění jsou uloženy u projektanta.

3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA INVENTARIZOVANÉ ZELENĚ

Stromy na ulici Slovákově tvoří oboustrannou jednodruhovou souvislou alej dospívajících, zdravých, perspektivních stromů o průměru kmene převážně mezi 20 – 30 cm. Jedná se o druh Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný), který se zde vyskytuje v samčí i samičí formě.

4. ZÁVĚR

Při stavbě se předpokládá odstranění stromu č. 3 z důvodu jeho blízkosti u přípojky kanalizace. Cena odstraňovaného stromu činí 43 307,- Kč.

V Brně, prosinec 2019

